


# PORTES PIVOTANTES DE SERVICE SEMI-ISOTHERMES



## Principes de montage :

### Huisseries PVC et Alu :


Cadre assemblé, contre-cadre en 3 cornières.  
Fixation par clipsage cadre / contre-cadre et autoforeuses.

### Gamme Agro huisserie Inox :

Cadre et contre-cadre assemblés soudés, fixation par rivets sur champ et autoforeuses Inox.


## HUISSERIE PVC

CLAIR (PASSAGE LIBRE)	A	B
DECOUPE PANNEAUX	A + 100	B + 50
ENCOMBREMENT HUISSERIE	A + 170	B + 85



## HUISSERIE et ENTOURAGE ALU LAQUE

CLAIR (PASSAGE LIBRE)	A	B
DECOUPE PANNEAUX	A + 140	B + 70
ENCOMBREMENT HUISSERIE	A + 210	B + 105



## HUISSERIE et ENTOURAGE INOX

CLAIR (PASSAGE LIBRE)	A	B
DECOUPE PANNEAUX	A + 70	B + 35
ENCOMBREMENT HUISSERIE	A + 160	B + 80

