



Principe de montage

Huisserie livrée en deux parties (bâti et contre-bâti), chacune assemblée

- Prise en sandwich du panneau isolant avec l'huisserie
- Serrage de l'ensemble par fixations traversantes fournies
- Positionnement du battant, en emboîtant les paumelles
- Réglage de la gâche en compression si nécessaire.
- Découpe en hauteur du joint racleur si nécessaire

COTES EN MM		
CLAIR (PASSAGE LIBRE)	A	B
DECOUPE PANNEAUX	A + 40	B + 30
DECOUPE dans MACONNERIE (sans contre-bâti)	A + 20	B + 20
ENCOMBREMENT HUISSERIE	A + 220	B + 120



Dimensions du seuil pour encastrement au sol (portes négatives) :

Longueur = a = passage libre + 220 mm

Largeur = b = 115 mm

Profondeur = c = 70mm